TC-42MM-EU Mounting Method

page

TC-42MM-EU Mounting Method: GB……2
TC-42MM-EU Installations: DE.....4
TC-42MM-EU Método de montaje: ES……6
TC-42MM-EU Methode de montage: FR…..8
TC-42MM-EU Istruzioni di montaggio: IT…..10
TC-42MM-EU installatie method: NL……12
TC-42MM-EU Monterings anvisning: SE……14

Assist Co.,Ltd.

All right reserved by and Copyright(C) 2010 Assist Co., Ltd.

 Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

TC-42MM-EU Mounting Method

Note: Please ensure that a minimum of 2 people install the Touch Cover, to avoid frame distortion

Step 1. Open the carton box, and confirm the following contents:

- Touch Cover Main Unit (USB cable is attached) 1 unit
- Touch Cover Fixing Screws 8 pieces
- Windows 7 Multi-Touch Driver CD 1 pc.

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

Step 2 Remove the LCD Monitor bezel screws (as shown below), and mount Touch Cover on to the monitor

- Remove the 8 screws as located in the below left picture



- Mount Touch Cover on to the LCD Monitor, and fasten it with screws provided.



Step 3 Connect USB Cable (attached to Touch cover) to your Personal Computer, and follow the calibration procedure (documented separately) before using the Touch Cover system.

For driver settings, please refer to separate manual.

END

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

TC-42MM-EU Installations

Hinweis: Das Panel sollte mit min. 2 Personen installiert werden.



1. Bitte öffenen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Inhalt

- Touch Panel mit USB Kabel 1 Stk
- Touch Panel Befestigungsschrauben 8 Stk
- CD Windows 7 Multi-Touch Treiber 1 Stk

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

2 Entfernen Sie die Schrauben wie gezeigt am Monitor, und installieren Sie das Panel wie gezeigt.

- Bitte entfernen Sie 8 Halteschrauben des Monitor-Rahmens an folgenden Positionen



- Bitte installieren Sie das Touch panel und befestigen es mit den beigefügten Schrauben.



3 Verbinden Sie das USB Kabel mit Ihrem PC und führen Sie die Kalibrierung der Toucheinheit durch.
Sollte das Touch Panel nicht erkannt werden installieren Sie bitte den Treiber.

ENDE

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

TC-42MM-EU Método de montaje

Nota: Para evitar posibles deformaciones en el cuadro de la pantalla táctil asegúrese que el montaje se realiza entre 2 o más personas.

Paso 1. Abra el embalaje de cartón y cerciorando que su interior se encuentra el siguiente material:

- Cuadro de pantalla táctil “Touch Cover” (con Cable USB cable) 1 unidad
- Tornillos de fijación de la pantalla táctil “Touch Cover” 8 unidades
- Windows 7 Multi-Touch Driver CD 1 unidad

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

Paso 2. Desatornillar los 8 tornillos el marco del monitor LCD , y montar la pantalla táctil “Touch Cover” en el monitor.

- Desatornillar los 8 tornillos localizados en el marco del monitor tal como puede ver señalizados en las siguientes imágenes.



- Montar la pantalla táctil “Touch Cover” en el monitor LCD) y fijándola en el monitor utilizando los 8 tornillos incluidos en el embalaje como accesorios para la pantalla táctil.



Paso 3. Conecte el cable USB disponible de la pantalla táctil al ordenador personal y empiece el método de calibración siguiendo los pasos del manual de “Método de Calibración” adjunto por separado, antes de utilizar la pantalla táctil.

FIN

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

TC-42MM-EU Methode de montage

Nota: Monter le “touch cover” sur le moniteur à deux personnes afin d’éviter la déformation du cadre.

Etape 1. Ouvrir l’emballage et bien vérifier que les éléments suivants sont bien présents :

- Cadre “Touch Cover” avec le câble USB Solidaire 1 pièce
- Vis de fixation du “Touch Cover” 8 pièces
- Windows 7 CD Multi-Touch Driver 1 pièce

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

Etape 2 Dévisser les 8 vis (voir photos ci-dessous) du moniteur LCD.



- Monter le cadre "Touch cover" sur le moniteur LCD et le bloquer à l'aide des 8 vis fournies en accessoires.



Etape 3 Connecter le câble USB solidaire du "Touch cover" à l'ordinateur et commencer le processus de calibration comme décrit dans le feuillet "Méthode de calibration du Touch cover".

FIN

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

Istruzioni di montaggio TC-42MM-EU

Note: Sono necessarie almeno 2 persone per montare la Touch Cover per evitare distorsioni della struttura

Step 1. Aprire il cartone e verificare il contenuto:

- Unità principale Touch Cover (cavo USB già attaccato) 1 unità
- Viti di fissaggio Touch Cover 8 pezzi
- Windows 7 Multi-Touch Driver CD 1 pezzo

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

Step 2　Togliere le viti intorno al bordo del Monitor LCD come mostrato in figura e montare la Touch Cover sul monitor

- Rimuovere 8 viti



- Montare la Touch Cover sul Monitor LCD (Liquid crystal display) Monitor e fissarla con le viti fornite in dotazione con il Touch Cover.



Step 3　Connettere il cavo USB del Touch Cover al personal computer ed eseguire la calibrazione prima di utilizzare il sistema. Per l'impostazione dei Driver, fare riferimento al manuale specifico.

FINE

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

TC-42MM-EU installatie methode

Opmerking: monteer de Touch Cover met 2 personen of meer om vervorming van het scherm te voorkomen.

Stap 1. Open de doos. Het volgende moet zich in de doos bevinden:

- Touch Cover scherm (USB kabel is reeds gemonteerd) 1 stuks
- Touch Cover schroeven 8 stuks
- Windows 7 Multi-Touch Driver CD 1 cd

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

Stap 2. Verwijder de 8 schroeven uit de LCD Monitor en plaats de Touch Cover over de monitor.

- Verwijder de 8 schroeven uit de aangegeven locaties.



- Plaats de Touch Cover over de LCD Monitor en schroef deze vast met de 8 bijgeleverde schroeven.



Stap 3. Verbind de bevestigde USB kabel met uw computer en kalibreer het scherm volgens de gebruiksaanwijzing voordat u het scherm gaat gebruiken. Installeer de Driver volgens de gebruiksaanwijzing.

Einde

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

TC-42MM-EU Monterings anvisning

OBS: Se till att vara min 2 personer vid monteringen av Touch enheten. Detta för att undvika att den skadas vid monteringen.

Steg 1. Öppna kartongen och kontrollera att följande innehåll finns.

- Touch Cover Main Unit (USB cable ansluten) 1 st
- Touch Cover monterings skruvar 8 st
- Windows 7 Multi-Touch Driver CD 1 st.

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

Steg 2　Demontering av LCD monitorn, och montering av Touch Cover på monitorn

- Skruva bort de 8 skruvarna placerade enl bilden nedan till vänster



- Montera Touch panelen på LCD monitorn och skruva fast den med de medföljande 8 skruvarna.



Steg 3　Anslut Touch panelens USB kabel till din PC, och utför kalibrerings processen innan du tar din nya Touch panel i bruk. För instruktioner om detta, se separat manual.

SLUT

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved

ASSIST Co., Ltd.

Copyright © 2010 ASSIST Co., Ltd. All right reserved